

UL Classified Industrial / Commercial Aspen Evaporative Coolers – Replacement Parts List

UL Clasificado Industrial / Comercial Aspen Enfriador Evaporativo – Lista Reemplazo de Partes


	Replacement Part	Parte de Reemplazo	H8801	H1425	H2231	D8801	D1425	D2231A
1	Cabinet Top	Tapa del Gabinete	3-1-979	2-1-113	2-1-115	3-1-980	2-1-68	2-1-85
2	Corner Leg	Pierna Esquinera	5-1-137	5-1-137	5-1-136	5-1-137	5-1-137	5-1-136
3	Cabinet Front	Frente del Gabinete	3-1-62	3-1-740	5-1-144	-----	-----	-----
4	Cabinet Bottom Pan	Fondo del Gabinete	3-1-60	3-1-76	3-1-76	3-1-54	3-1-743	3-1-659
5	Center Leg	Pierna del Centro	-----	3-1-67	5-1-136	-----	3-1-67	5-1-138
6	Pad Frame Assembly	Ensamble del Filtro	5-2-12A*	5-2-13A**	5-2-14A**	5-2-12A*	5-2-13A**	5-2-14A**
7	Blower Assy - Complete	Soplador Ensamble	5-3-119	5-3-132	5-3-133	5-3-115	5-3-130	5-3-150
8	Blower Support Bar	Soporte del Soplador	-----	3-3-40	3-3-48	-----	3-3-40	3-3-48
9	Bearing Support Bar	Soporte de Chumacera	2-3-320	2-3-346	2-3-348	2-3-320	2-3-346	2-3-173
10	Motor Mount	Montadura del Motor	5-3-88	5-3-88	5-3-183	5-3-120	5-3-120	5-3-149
11	Motor Adjustment Rail	Motor Riel Ajustable	2-3-445	2-3-445	2-3-445	2-3-445	2-3-445	2-3-445
12	Blower Wheel Assembly	Turbina	5-3-116	5-3-56	5-3-161	5-3-116	5-3-56	5-3-161
13	Shaft	Eje	5-3-117	5-3-5	5-3-6	5-3-117	5-3-5	5-3-6
14	Collar	Collar	5-3-14	5-3-14	-----	5-3-14	5-3-14	-----
15	Shaft Key	Cuña de Eje	5-3-13	5-3-13	5-3-13	5-3-13	5-3-13	5-3-13
16	Leather Washer (12 pcs)	Arandela de Vaqueta (12 pcs)	5-3-15	5-3-15	-----	5-3-15	5-3-15	-----
17	Bearing Assy (set of 2)	Chumaceras (juego de 2)	5-3-64	5-3-64	5-3-84	5-3-64	5-3-64	5-3-84
18	Blower Pulley	Polea Impulsa Turbina	5-3-118	5-3-62	5-3-63	5-3-118	5-3-62	5-3-63
19	Overflow Standpipe	Tubo de Rebosadero	1-6-157	1-6-157	1-6-157	1-6-157	1-6-157	1-6-157
20	Water Distributor Assy.	Distribuidor de Agua	5-6-185	5-6-16	5-6-17	5-6-184	5-6-13	5-6-14
21	Water Tube Adapter	Tubo Adaptador de Agua	1-6-112	1-6-157	1-6-157	1-6-112	1-6-157	1-6-157
22	Belt	Banda	See below / véase abajo			See below / véase abajo		
23	Baffle Plate	Placa Deflectora	3-3-39	3-3-218	3-3-223	3-3-39	3-3-218	3-3-223
24	Drain Bushing	Buje de Drenaje	1-6-93	1-6-93	1-6-93	1-6-93	1-6-93	1-6-93
25	Splash Guard	Salpicadero	-----	2-6-120	2-6-119	2-6-12	2-6-12	2-6-88

* - 1 Pad Frame Assembly per Side / Ensamble del Filtro por Lado ** - 2 Pad Frame Assemblies per Side / Ensamblados del Filtro por Lado

Model / Modelo	Motor Hp / Motor CF	Belt / Banda	Replacement Part / Parte de Reemplazo	Model / Modelo	Motor Hp / Motor CF	Belt / Banda	Replacement Part / Parte de Reemplazo
H8801	¾ to 2 Hp / ¾ a 2 CF	A76	5-3-135	D/H1425	Up to 2 Hp / Hasta 2 CF	A94	5-3-131
	3 Hp / 3 CF	A79	5-3-98		3 Hp / 3 CF	A98	5-3-101
D8801	¾ and 1 Hp / ¾ y 1 CF	A74	5-3-134	H2231	1½ to 5 Hp / 1½ a 5 CF	A98	5-3-101 (2 req'd)
	1½, 2, 3 Hp / 1½, 2, 3 CF	A76	5-3-135	D2231A	1½ to 5 Hp / 1½ a 5 CF	A102	5-3-121 (2 req'd)
					7½ Hp / 7½ CF	A105	5-3-151 (2 req'd)

Pad Frame Assembly includes / El ensamble del filtro incluye:

- Pad frame / Armazón del filtro
- Aspen pad / Filtros (paja)
- Pad retainers / Retenedores de alambre



Evaporative Cooler - Limited Warranty

PMI, Phoenix Arizona, extends this limited warranty to the original purchaser of this evaporative cooler.

What this warranty covers and for how long:

Ten Year Coverage PMI will exchange the cabinet should any water leakage occur through the base assembly due to rust out, or as a result of defect in material or workmanship during the first ten years from the date of initial purchase. In lieu of exchange, pro rata credit allowance towards the purchase of a new PMI cooler will be offered.

Two Year Coverage applies to all other components except the blower motor. PMI, at their discretion, will exchange or replace all other components except the blower motor should they fail as a result of a defect in material or workmanship during the first two years from date of initial purchase.

One Year Coverage applies to the PMI blower motor. PMI, at their discretion, will exchange or replace the PMI blower motor if it fails as a result of a defect in material or workmanship during the first year from the date of initial purchase.

Media is a disposable item and has no warranty.

What this warranty does NOT cover:

PMI is not responsible for any damage or malfunction unless caused by a defect in material or workmanship. Determination of defects in materials or workmanship is at the sole discretion of PMI or its appointed representative.

DAMAGE OR MALFUNCTION, WHICH IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY, INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO:

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|---|
| ✓ Pad media | ✓ Abuse or misuse | ✓ Worn belts | ✓ Improper installation, maintenance or operation |
| ✓ Water damage to motor | ✓ Transportation damage | ✓ Acts of God | |

- Do not use anode devices, water from a water softener, cooler cleaners, cooler treatments or other additives in your cooler.

The use of any of these products will void your warranty and may impair the life of your cooler.

- This warranty does NOT cover evaporative coolers installed and operated outside the continental United States.
- PMI does NOT pay the cost of a service call to the site or installation to diagnose the cause of trouble.
- PMI does NOT pay the cost of labor to install the part, or mileage allowance to or from the site.
- PMI does NOT pay the freight / postage on any exchange or replacement parts.
- This warranty does NOT cover any failure, damage, or defect that results from unauthorized modification or service, or from the use of products or replacement parts other than those from PMI, including, but not limited to motors and pumps.

To obtain service under this warranty:

Contact the dealer where you purchased your evaporative cooler. Include your name, phone number, address and zip code, the model and serial number of your evaporative cooler, a copy of your proof of purchase, date of installation and a description of your problem.

If you are not able to locate your dealer, or in case of unsatisfactory warranty service from your dealer, please write the Warranty Department, PMI, 3655 E. Roeser Road, Phoenix, Arizona, 85040. Include your name, phone number, address and zip code, the servicing dealer involved, the model and serial number of your evaporative cooler, a copy of your proof of purchase, date of installation, and a description of your problem.

Replacement Parts:

All PMI replacement parts carry a 90-day warranty from date of purchase (or balance of original warranty, whichever is greater).

This warranty is the only warranty extended by PMI to consumer purchasers of evaporative coolers. PMI disclaims all other warranties, expressed or implied, that arise by the operation of the law, except that implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose are limited to the duration of the expressed limited warranty period. PMI shall not be liable to any incidental or consequential damages, above the limitations or exclusions stated above which may have resulted from any alleged breach of warranty.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, the limitations or exclusions stated above may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

Garantía Limitada Para El Enfriador

PMI Phoenix, Arizona, extiende esta garantía limitada al comprador original de este enfriador evaporativo.

Lo que esta garantía cubre y por cuanto tiempo:

Cobertura de diez años PMI intercambiará el gabinete, si es que fugas de agua ocurran a través del fondo debido a oxidación, como resultado de material defectuoso o de mano de obra durante los primeros diez años de la fecha de su compra inicial. En lugar de intercambio se le ofrecerá crédito en el balance de la duración de la garantía sobre la compra de un enfriador nuevo PMI.

Cobertura de los dos años se aplica a todos los componentes excepto el motor del soplador. PMI a su discreción, intercambiará o reemplazará, todos los componentes excepto el motor del soplador si es que fallan como resultado de defectos en material o mano de obra durante los dos primeros años de la fecha de su compra inicial.

Cobertura de un año se aplica al motor del soplador. PMI a su discreción, intercambiará o reemplazará el motor del soplador si es que fallan como resultado de defectos en material o mano de obra durante el primer año de la fecha de su compra inicial.

Paja (Aspen) es un artículo desechable y no tiene garantía.

Lo que NO cubre esta garantía:

PMI no es responsable por ningún daño o mal funcionamiento al menos que sea causado por defectos de material o mano de obra. Determinación de defectos de material o mano de obra es solamente a la discreción de PMI o su representante designado.

DAÑOS DEBIDO A MAL FUNCIONAMIENTO QUE CUBRE ESTA GARANTIA INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN A:

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|--|
| ✓ Filtros (paja) | ✓ Abuso o mal uso | ✓ Bandas gastadas | ✓ Impropia instalación, mantenimiento, u operación |
| ✓ Daño de agua al motor | ✓ Daños de transportación | ✓ Actos de Dios | |

- No use dispositivos de ánodos, agua de un sistema de agua blanda, limpiadores para enfriador, tratamientos para enfriador, u otros aditivos en su enfriador. El uso de cualquiera de estos productos anulará la garantía y posiblemente acortar la vida de su enfriador.
- Esta garantía no cubre enfriadores instalados y operados fuera del continente de los Estados Unidos.
- PMI NO paga el costo de llamada de servicio a la instalación para diagnosticar la causa del problema.
- PMI NO paga el costo de labor para instalar la parte, o el costo del millaje hacia o del lugar.
- PMI NO paga por el costo de flete/postal o cualquier intercambio o reemplazo de partes.
- Esta garantía NO cubre ninguna falla daño, o defecto que resulte por modificación no autorizada o servicio, o por el uso de productos o partes de reemplazo que no sean de PMI incluyendo, pero no limitado a motores y bombas.

Para obtener servicio bajo esta garantía:

Contacte su proveedor en donde compró su enfriador. Incluya su nombre, número de teléfono, dirección y zona postal, el modelo y número de serie de su enfriador evaporativo, una copia de prueba de compra, fecha de instalación y descripción del problema.

Si no puede localizar su proveedor, o en caso de servicio de garantía insatisfactorio, favor de escribir Departamento de garantía, PMI, 3655 E. Roeser Road, Phoenix, Arizona, 85040. Incluya su nombre, número de teléfono, dirección y zona postal, el taller de servicio envuelto, el modelo y número de serie de su enfriador evaporativo, una copia de prueba de compra, fecha de instalación y descripción del problema.

Partes de reemplazo:

Todos las partes de reemplazo de PMI cuentan con una garantía de 90 días desde la fecha de su compra (o el balance de la garantía original lo que sea más).

Esta es la única garantía extendida por PMI al consumidor que compra enfriadores por evaporación. PMI desconoce todas otras garantías, expresadas, que surjan por la operación de la ley, excepto que garantías implicadas de comerciabilidad o conveniencia para un propósito particular son limitadas a la duración del limitado período de garantía expresado. PMI no deberá ser responsable por daños incidentales o consecuentes, las limitaciones o exclusiones declaradas arriba que posiblemente hayan resultado de cualquier declaración de garantía rota.

Algunos estados no permiten limitaciones en que tanto el contenido de una garantía dure o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, las limitaciones o exclusiones indicadas arriba es posible que no se la aplique a usted. Esta garantía le da a usted derechos específicos legales, y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado a otro.